

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0500. Железнодорожный цех (ЖДЦ)					
<i>0500. Общецеховой персонал ЖДЦ</i>					
6-0500-0500-785. Мастер путевых работ	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
<i>0501. Участок движения ЖДЦ</i>					
1-0500-0501-785. Машинист тепловоза ТЭМ 2 УМ	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2-0500-0501-785. Машинист тепловоза ТЭМ 18	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3-0500-0501-785. Машинист тепловоза ТЭМ 2	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4-0500-0501-785. Монтер пути	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(лок): Вибрация(лок): использовать сертифицированные СИЗ для защиты от вредного фактора	снижение уровня воздействия локальной вибрации			

	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
5-0500-0501-785. Помощник машиниста тепловоза ТЭМ 2 УМ	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6-0500-0501-785. Помощник машиниста тепловоза ТЭМ 18	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7-0500-0501-785. Помощник машиниста тепловоза ТЭМ 2	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>0502. Участок погрузочно-разгрузочных работ ЖДЦ</i>					
1-0500-0502-785. Грузчик	Химический: Химический: выдавать сертифицированные СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2-0500-0502-785. Машинист крана (крановщик) КЖДЭ-16	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3-0500-0502-785. Машинист крана (крановщик) КЖДЭ-25	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4-0500-0502-785. Машинист крана (крановщик) КЖ-461	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5-0500-0502-785. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Химический: Химический: выдавать сертифицированные СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>0503. Ремонтный персонал депо ЖДЦ</i>					
1-0500-0503-785. Электросварщик	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Химический: выдавать сертифицированные СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Аэрозоли ПФД: выдавать сертифицированные СИЗ органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	УФ-излучение: УФ-излучение: выдавать сертифицированные СИЗ для защиты от УФ-излучения	снижение уровня воздействия вредного фактора			
2-0500-0503-785. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3-0500-0503-785. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4-0500-0503-785. Слесарь по ремонту подвижного состава	Шум: Шум: выдавать сертифицированные СИЗ органов слуха	снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 28.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
исполнительного директора

(должность)



(подпись)

Гороховский А.М.


(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СПБОТиЭ

(должность)



(подпись)


Ошурков Э.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Рогозина Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник СУП

(должность)



(подпись)


Бердышева К.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель ППО ОАО "ДИНУР"

(должность)



(подпись)

Полунин А.Ф.


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1204

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Стукова Марина Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)